

SAN MARTIN KALEKO ZATI BATEKO ZORUA KONPONTZEA

San Martin kalearen norabidea aldatu zenez, kale horretako autobus-erreia lekuz aldatu zen. Hori dela eta, kale horretako azken zatia asko hondatu da, eta zorua hobetu behar izan da.

Horretarako, eremua berriro asfaltatzeaz gain, azpiko zorua hobetu behar da, autobusak pasatzean trafiko astuna jasateko behar diren erresistentzia- eta trinkotze-ezaugarriak izan ditzan.

Obra egiteko, autobus geltokiak aurreko etxadian kokatuko dira. Bidegorria itxita egongo da obrak egin bitartean.

Obrak 6 aste inguru iraungo du, eta obrak laster hasiko dira, bihar, osteguna, ziurrenik.

Obren kostua 48.368,12 €-koa da.

ARREGLO DEL FIRME DE UN TRAMO DE LA CALLE SAN MARTÍN

Con motivo del cambio de dirección de la calle San Martín, el carril bus de dicha calle cambió de ubicación. Esto ha provocado que el último tramo de esa calle se haya deteriorado de forma importante y que sea necesario proceder a mejorar el firme.

Esta actuación implica no solo volver a asfaltar la zona, sino mejorar el firme de debajo para que tenga las características de resistencia y compactación necesarias para soportar el tráfico pesado por el paso de los autobuses.

Para la realización de la obra, las paradas de autobús que se vean afectadas se situarán en la manzana anterior. El carril bici permanecerá cortado durante la ejecución de las obras.

La obra durará unas 6 semanas y el inicio de las obras es inminente, previsiblemente mañana jueves.

El coste de las obras asciende a 48.368,12 €